


गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय की संगठन व्यवस्था
ORGANIZATION OF QUALITY ASSURANCE DIRECTORATE

गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय का नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। मुख्य कार्यकारी को गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित सभी पहलुओं की जिम्मेदारी का अधिकार है।

The Directorate of Quality Assurance is headed by Chief Executive, who reports to Chairman & Managing Director. Chief Executive is charged with the responsibility for all aspects related to Quality Assurance.

सीनियर एक्जीक्यूटिव मुख्य कार्यकारी को रिपोर्ट करते हैं। मुख्य कार्यकारी द्वारा कार्यालय के आदेश के माध्यम से प्रबंधन प्रतिनिधि (एमआर) नियुक्त किया जाता है और वह मुख्य कार्यकारी को रिपोर्ट करता है। मुख्यालय और विभिन्न गुणवत्ता आश्वासन इकाइयों के एक्जीक्यूटिव (इकाई के प्रमुख) सीनियर एक्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करते हैं। निदेशालय का पदानुक्रमित स्तर नीचे दिया गया है। मुख्य कार्यकारी द्वारा अनुमोदित गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय का संगठन चार्ट सभी संबंधितों को जारी किया गया है।

Chief Executive is reported to by Sr. Executives. Management Representative (MR) is appointed by Chief Executive through an office order and reports to Chief Executive. Sr. Executives are reported to by Executives (Heads of unit) located at HQ and at various QA Units. The Hierarchical level of the Directorate is given below. Organization chart of the QA Directorate approved by Chief Executive is issued to all concerned.



एनपीसीआईएल में गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय का संगठनात्मक पदानुक्रम
Organizational hierarchy of QA Directorate in NPCIL